

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇11MW渔光互补分布式光伏发电项目

日期	2018年7月6日 星期日	气候	阴/多云	气温	31/24
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员, 施工人员				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	农网光伏区消缺10人, 渔塘区钢平台消缺, 11人.				
检查发现的问题	监理正常工作检查渔塘区开关站钢平台消缺情况.				
处理措施、意见、结果	因初检钢平台焊接不合格, 必须返工、消缺, 监理耐心教育施工方要对工程质量严格把关, 宁黑铁, 铁是害的道理, 施工方个个能说好.				
协调内容 或其他	渔塘区开关站生活能北黄池开挖. 今日发电21954度				
记录人	秦福章		总监签阅		