

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县北镇110kV渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月9日 星期一	气候	阴/解雨	气温	34/26
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员2人 施工人员19				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	农田、鱼塘光伏厂家调试人员消缺 15人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	鱼塘耳关站生活船化粪池尺寸已确定。 今日发电30135度				
记录人	秦福幸		总监签阅		