

监 理 日 志

工程名称: 阳江城北110kV变电站扩容工程

日期	2018年8月12日 星期天	气候	阴/雷雨	气温	32/26
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	开关柜钢架补焊、消缺 10人				
检查发现的问题	省气象台2018年8月12日09时47分发布台风蓝色预警信号, 预计未来24小时内, 我市风力明显加大至7-9级并伴有中雨到大雨局部暴雨。				
处理措施、意见、结果	监理要求各施工单位做好大风、大雨的防范工作、注意风雨带来安全隐患。				
协调或其他内容	大雨即将来临、监理见意运维人员检查配电柜、变压器、及箱变等、门窗是否关好, 以防风雨受潮。 今日发电17789度				
记录人	秦新宇	总监签阅			

