

监 理 日 志

工程名称: 平阳县110kV送电工程

日期	2018年8月14日 星期二	气候	多云/晴	气温	36/27
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	消缺 8人				
检查发现的问题	监理检查盘控杆安装时发现有的杆歪斜				
处理措施、意见、结果	已责令施工方矫正				
协调内容或其他	农口光伏区盘控安装调试完成, 2号开关柜未完工, 已协调, 尽快完成。 今日发电17798度				
记录人	李福章		总监签阅		

