

监 理 日 志

工程名称: 丹阳市北镇110kV送电线路工程

日期	2018年8月16日 星期三	气候	多云/晴	气温	34/26
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工队12人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	消缺 10				
检查发现的问题	9号箱变绝缘报警。				
处理措施、意见、结果	监理责令总包方尽快查明并修复。				
协调内容或其他	测控厂家来人 2人 今日发电				
记录人	秦福平		总监签阅		

