

监 理 日 志

工程名称: 7月10日北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年8月16日 星期一	气候	阴/暴雨	气温	33/26
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	消缺: 10人				
检查发现的问题	省气象台2018年8月16日 16时30分发布台风温比亚,由蓝色升级为黄色预警信号,在未来24小时内我省大部分地区风力可达8-9级阵风10-11级,并出现50-100毫米强降雨,雷电等强对流天气。				
处理措施、意见、结果	监理单位施工方注意防范,特别是鱼塘区水位,并对鱼塘光伏区高水位泄洪沟认真检查,确保电站安全运行。 正衡监理!				
协调内容或其他	农田区监控运行,图像稳定				
记录人	秦福章	总监签阅			

