

监 理 日 志

工程名称: 阳朔镇110kV凌光互利分布式地面光伏电站项目

日期	2018年8月18日 星期六	气候	阴/多云	气温	32/27
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	施工部位 销毁 8人				
检查发现的问题	台风暴雨过后、监理、总包、运维、检查各区受损情况				
处理措施、意见、结果	检查结果没有受损区域、并且,狂风暴雨是检验工程质量最好办法!				
协调内容或其他	钢平台补焊经2次报验,不合格,问题任未完成,总包已催促施工方尽快完工。				
记录人	秦福章		总监签阅		

