

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年8月22日 星期三	气候	多云/阵雨	气温	30/25
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	沟 饮 8人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	总包项目经理来丹北检查沟饮情况,于施工现场领导沟通,并督促尽快完成,通过验收。				
记录人	秦福平		总监签阅		

