

监 理 日 志

工程名称: 丹北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018 年 6 月 23 日 星期四	气候	多云	气温	30/25
监理人员动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员 4 人 施工人员 11 人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	消缺 8 人 更换线补焊 3 人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	消缺完成 70%，渔区维修小船已敲定，于延陵镇处统一购买。				
记录人	蔡福章		总监签阅		

