

监 理 日 志

工程名称: 丹阳北镇110kV渔光互补分布式光伏发电项目

日期	2018年8月24日 星期五	气候	多云/晴	气温	30/24
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员6人 施工人员11人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	消缺 6人 再发丝补焊 5人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	项目材料场清点剩余料				
记录人	秦福章		总监签阅		

