

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇11MW渔光互补分布式光伏发电项目

日期	2018年8月27日 星期一	气候	多云	气温	33/26
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	消缺 4人				
检查发现的问题	监理检查开泵站自来水情况, 但未施工。 原定今天动工				
处理措施、意见、结果	监理责令总包尽快落实, 并联系了自来水安装公司				
协调内容或其他	自来水经协调明天安装				
记录人	秦祥		总监签阅		

