

# 监 理 日 志

工程名称: 平阳县北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

|            |                         |                          |     |    |       |
|------------|-------------------------|--------------------------|-----|----|-------|
| 日期         | 2018年8月4日 星期六           | 气候                       | 阴/晴 | 气温 | 33/27 |
| 监理人员动态:    | 1人                      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |       |
| 施工方人员动态:   | 管理人员4人 施工人员10人          |                          |     |    |       |
| 施工机械动态:    | 无                       |                          |     |    |       |
| 施工进度情况     | 监控施工、钢平台施工、消缺、<br>10人   |                          |     |    |       |
| 检查发现的问题    | 监理检查消缺项完成清况、钢平台补焊合格。    |                          |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 消缺完成%20、                |                          |     |    |       |
| 协调内容或其他    | 总包离场人员到岗、<br>今日发电48508度 |                          |     |    |       |
| 记录人        | 秦福章                     | 总监签阅                     |     |    |       |

