

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 17 日

星期: 四

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴

气温: 28°C ~ 36°C

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡视光伏电站施工现场, 发现现场剩于的材料浸泡在水中.</p> <p>2. 施工人员未佩戴安全帽</p> <p>3. 钢平台扶手爬梯未除锈</p> <p>4. 整理资料</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	# 安 建	<p>1. 紧固支架虫累栓</p> <p>2. 整平道路</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		<u>李明经</u>
记录人: <u>李明经</u>		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): <u>任仲山</u>