

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 7月 13日  
 星期: 五  
 工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴  
 气温: 28°C ~ 38°C

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1. 巡视 松下施工现场, 发现现场个别 汇流箱接地扁铁未刷横绿漆</p> <p style="text-align: center;">2. 个别汇流箱未锁</p> <p style="text-align: center;">3. 汇流箱防火封堵未做完</p> <p style="text-align: center;">4. 部分桩头未除锈 (遗漏)</p> <p style="text-align: center;">5. 整理资料</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 安 建	<p style="text-align: center;">1. 固定桥架盖板</p> <p style="text-align: center;">2. 调整 4、5区方阵组件</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人:	李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰