

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年7月17日  
 星期: 二  
 工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴  
 气温: 26℃ ~ 38℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视本户外施工现场 2. 部分桩头未除锈 3. 4区桥架未固定 (遗漏) 4. 箱逆变围栏扶铁除锈	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 安 建	1. 调整七、八区组件 2. 消缺
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人:	李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲山