

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 18 日

天气: 晴
气温: 28°C ~ 38°C

星期: 三
工程名称: 嘉信光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 3区视联兴施工现场</p> <p>2. 六区组件垂直度误差较大</p> <p>3. 桩头未除锈(部分桩头)</p> <p>4. 七区桥架盖板未固定(遗漏)</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 安 建	消缺 8 人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	李明胜	
记录人: 李明胜	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰	