

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 24 日

天气: 雨
气温: 23°C ~ 34°C

星期: 二
工程名称: 嘉信光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1. 巡视见小夹庄方桩工现场</p> <p style="text-align: center;">2. 部分木庄头未除锈</p> <p style="text-align: center;">3. 箱逆变钢平台接地焊接不牢固</p> <p style="text-align: center;">4. 施工人员未佩安全帽</p>
----------------------------	--

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	甘 安 建	<p style="text-align: center;">消缺 3人.</p> <p style="text-align: center;">支架螺栓固定 5人.</p>

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员	李明冬
记录人:	李明冬
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	任仲峰