

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 7 月 30 日

星期: \_\_\_\_\_

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴

气温: 28℃ ~ 35℃

|                            |                                                        |                           |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 3CC 初联光端机现场<br>2. 外线已基本完成, 但现场垃圾未清理<br>3. 4区组件已调整完成 |                           |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                | 施 工 内 容 及 进 度             |  |
|                            | 甘安建                                                    | 消缺 4 人.                   |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 与运维人员商讨消缺整改事宜.                                         |                           |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                        | 李明冬                       |  |
| 记录人: 李明冬                   |                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰 |  |