

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 8 日

星期: 三

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴
气温: 21°C ~ 34°C

监 理 工 作 情 况

1. 巡视松卜施工现场
2. 松卜4号箱逆变钢平台围栏未除锈, 钢平台底座除锈不到位, 已通知总包方进行除锈整改并检查所有除锈的地方。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

甘 实 建

消除共4人。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

李明修

记录人:

李明修

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

任仲山