

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 9 日

星期: 四

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴

气温: 25.0 ~ 34.0 °C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视联兴施工现场 2. 十区光伏组件支架部分螺栓未紧, 个别支架已生锈, 有些支架还存在少紧螺栓的现象, 已通知总包方及时整改到, 并检查整个光伏区的支架.	
施 工 情 况	施工单位 甘安建	施 工 内 容 及 进 度 消缺4人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰