

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 16 日

星期:

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴

气温: 26°C ~ 36°C

监
理
工
作
情
况

1. 巡视松外施工现场
2. 前期发现的部分问题已整改完毕
3. 道路修整基本完成
4. 汇流箱接地未整改

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

甘
安
建

1. 箱逆变钢平台除锈

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

李明冬

记录人:

李明冬

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰