

监 理 日 志

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇16兆瓦金领上网分布式光伏电站项目

日期	2018年5月1日 星期二	气候	29/22	气温	多云/陈雷
监理人员动态:	3人				
施工方人员动态:	管理人员12人 施工人员				
施工机械动态:	打桩 1台				
施工进度部位情况	检验材料: 丹天丝打桩、5#基础轧钢筋, 8区光伏板安装 80人 松木杆: 2区3区光伏板安装, 汇流箱试安装, 检查, 施工人员45人				
检查发现的问题	监理正在检查康兴光伏板安装时发现光伏板待装摆放不规范。				
处理措施、意见、结果	发现要求施工用托盘垫底, 玻璃面冲上摆放, 立即纠正				
协调内容或其他	五一劳动节监理检查备施工点, 并要求各施工单位, 节日期间施工, 安全不能忘记。				
记录人	秦福章		总监签阅		

