

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县供电公司丹阳县陵镇10kV线路工程

日期	2018年6月6日 星期三	气候	晴	气温	21℃-33℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员6人, 施工人员15人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工进度情况	松卜组件安装, 主网接地焊接, 汇流箱接线. 事故 事故油池模板支顶, 汇流箱接线. 设备安装调试				
检查发现的问题	事故油池未设置进油孔, 出油孔.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位返工, 按设计要求施工.				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王峰		总监签阅		

