

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 6 月 29 日  
 星期: 五  
 工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 阴  
 气温: 26°C ~ 30°C

监 理 工 作 情 况	1. 部分桥架内电缆未绑扎 2. 汇流箱防雷接地不规范 3. 设备舱底垃圾未清理 4. 剩余材料未归拢放置 5. 整理资料并上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 宝 建	1. 清理现场垃圾 2. 逆变盘底电缆固定 3. 打扫设备舱体内
其 它 事 项	顺利并网。	
本日现场监理人员		王锋
记录人:	王锋	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲山