

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 7月 15日

星期: 日

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴

气温: 28°C 23.6°C

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">巡视快庄施工现场, 现场进行 消缺项整改.</p> <p>2. 之前发现的问题, 施工方也在进行 整改. 组件调整完毕, 接地扁铁 刷漆完成.</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 更 建	<p style="text-align: center;">1. 道路整平</p> <p style="text-align: center;">2. 消缺整改</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人:	李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰