

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 16 日

星期: —

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴

气温: 26°C ~ 36°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视快庄变电站现场 2. 部分桩头未除锈 3. 道路未整平(内侧) 4. 箱逆变钢平台下的施工垃圾未清理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 宝 建	无人施工
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	李明冬	
记录人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲伟	