

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 7月 17日

星期: 三

工程名称: 江永县光伏发电项目

天气: 晴
气温: 26℃~38℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视快庄方施工现场 2. 七区光伏组件方阵垂直度存在误差 3. 汇流箱防雷接地未调整 4. 箱逆变围栏、扶手未除锈		
施 工 情 况	施工单位 甘安建	施 工 内 容 及 进 度 1. 调整七区方阵组件 2. 外箱顶管 3. 消击夹	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰	