

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 27 日

星期: 一

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴
气温: 21°C ~ 36°C

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1. 巡视快庄施工现场</p> <p style="text-align: center;">2. 三区组件支架螺栓全开始生锈</p> <p style="text-align: center;">3. 部分桩头未除锈</p> <p style="text-align: center;">4. 防护围栏未施工</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 实 建	请 查 以
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	李明冬	
记录人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰	