

监 理 日 志 ()

日期: 2018年7月24日

星期: 二

天气: 雨

气温: 23°C ~ 31°C

工程名称: 江恒光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视光伏施工现场 2. 部分桩头除锈 3. 材料未归拢整理 4. 施工人员未佩戴安全帽	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘安建	消缺4人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰