

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 25 日

星期: 三

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴
气温: 23°C ~ 30°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视光伏施工现场 2. 支架开始生锈 (6区) 3. 组件接地线存在遗漏		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 实 建	消缺 2人.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员	李明		
记录人: 李明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰		