

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 26 日

星期: 四

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴

气温: 26°C ~ 32°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视光伏施工现场 2. 材料未整理归拢 3. 汇流箱防火封堵未完成 4. 防护围栏未开始动工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 安 建	消缺 4 人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰	