

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 31 日

星期: 二

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴
气温: 26℃ ~ 36℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视光伏工程施工现场
2. 汇流箱接地不符合要求
3. 七区组件未调整
4. 剩余材料未整理归位

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

甘
安
建

消缺认。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

李明冬

记录人:

李明冬

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

任仲峰