

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 10 日

星期: 五
工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴
气温: 26°C ~ 38°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视快庄施工现场 2. 复查 3 区支架, 已除锈, 复核人员已对光伏区进行检查并对虫累检未紧处进行紧固处理.	
施 工 情 况	施工单位 甘 实 建	施 工 内 容 及 进 度 消去 4 人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 李明冬		
记录人: 李明冬 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰		