

监 理 日 志 ()

日期: 2018年8月11日

天气: 晴
气温: 24°C ~ 22°C

星期: 六
工程名称: 江恒光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡视快庄施工现场</p> <p>2. 汇流箱显示编号和柜门上的编号不对</p> <p>通知总包方立即整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 宇 建	消缺4人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰