

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 12 日

星期: 日

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴

气温: 22℃ ~ 27℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视快庄施工现场 2. 汇流箱编号已整改到位, 钢平接地 焊接人员已到达现场并开始补焊。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘家建	尚缺4人,	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰	