

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 16 日

星期: 四

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴

气温: 24°C ~ 32°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视见中夹庄施工现场 2. 八区组件已调整完毕, 3. 9号箱逆变缺少挡鼠板.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘安建	消缺处理.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人:	李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰