

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 2 日

星期: 四

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴

气温: 24.0 ~ 31.0 °C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视光伏施工现场 2. 七区光伏组件存在误差需及时整改到位 3. 外线已做完, 但资料未上报	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘安建	消缺 3 人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	李明冬	
记录人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰	