

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 20 日

星期: 一

工程名称: 江中光伏发电项目

天气: 阴转小雨

气温: 23°C ~ 32°C

监 理 工 作 情 况	1. 3.4 初快庄施工现场 2. 4号箱逆变接地不符合要求, 要求总包方进行满焊。	
施 工 情 况	施工单位 甘安建	施 工 内 容 及 进 度 消缺3人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 李明冬		
记录人: 李明冬 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰		