

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 13 日

星期: 四

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴
气温: 24°C ~ 31°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视并网施工现场 2. 升压站箱体接地处开始进行焊接处理, 焊工安全措施做了准备工作 焊接符合要求规范		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘安建	消缺3人.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲华	