

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 8月 27日

天气: 晴
气温: 25°C ~ 32°C

工程名称: 汇恒光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1. 巡视光伏庄施工现场</p> <p>2. 七号方阵组件垂直误差较大, 支架螺栓缺少, 已通知总包方拉线整改.</p> | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 甘 安 建 | 消缺4人. |
| 其 它 事 项 | 无 | |
| 本日现场监理人员 | | 李明冬 |
| 记录人: | 李明冬 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰 |