

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 5 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 24°C ~ 38°C

工程名称: 汇恒光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视光伏庄施工现场 2. 内侧道路未施工 3. 防护围栏未做 4. 审核外线施工资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 安 建	消缺3人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	李明冬	
记录人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰	