

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 8 月 6 日

星期: 一

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 阴

气温: 23°C ~ 33°C

|                            |                                                          |                          |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 巡视快庄施工现场<br>2. 道路开始施工<br>3. 9号箱逆变外观生锈<br>4. 给外线资料签字盖章 |                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                  | 施 工 内 容 及 进 度            |  |
|                            | 甘<br>安<br>建                                              | 消缺3人.                    |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                        |                          |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                          | 李明冬                      |  |
| 记录人: 李明冬                   |                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰 |  |