

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 8 日

星期: 三

工程名称: 汇中光伏发电项目

天气: 晴
气温: 21°C ~ 34°C

监 理 工 作 情 况	1、巡视光伏施工现场 2、箱逆变接地采用点焊不符合规范 责令总包方按施工规范进行重新焊接 就算点焊也得点的密集点, 下发通知单005.		
施 工 情 况	施工单位 甘安建	施 工 内 容 及 进 度 消缺人.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰	