监 理 日 志 ()

日期: 2018年8月9日

天气: 晴
气温: 25.0 ~ 34.0

工程名称: 汇小豆光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1. 巡视快庄施工现场</p> <p style="text-align: center;">2. 快庄钢平台焊接(接地)未整改, 询问总包方, 总包方回复焊工已在来的路上, 这两天整改现场。</p> <p style="text-align: center;">3. 3区支架已生锈通知总包方除锈并检查整个光伏区支架。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 安 建	消缺3人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人:		李明冬
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		任仲章