

监 理 日 志

工程名称: 邢都市郊陵镇15MW全容风上网分布式风光互补地面光伏电站

日期	2018年4月1日 星期三	气候	晴	气温	14-27℃
监理人员动态:	4人				
施工方人员动态:	安装队6人打桩10号钢 进场檩条120根				
施工机械动态:	勾机2台、推土机2台、拖拉机1台 已检验				
施工进度情况	快庄村施工现场, 2台吊机, 2台挖机, 2台铲车, 在施工, 打桩。 安装队, 施工现场安装檩条、斜梁、抱柱				
检查发现的问题	巡视检查 施工现场, 打桩间距不深 检查: 安装支架、斜梁、斜撑、檩条, 平行 斜梁角度, 垫块, 松紧。				
处理措施、意见、结果	巡视检查发现, 现场路边电线杆, 有轻斜现象, 监理要求施工单位 立即整改, 下午检查已整改但 未到位。				
协调或其他	无				
记录人	李波		总监签阅		

