

# 监 理 日 志

工程名称: 丹江口水电发展有限公司丹江口市淅川县五里乡五里村地面光伏电站项目

|                          |                                   |                          |    |    |         |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|----|---------|
| 日期                       | 2018年4月22日 星期日                    | 气候                       | 阵雨 | 气温 | 13℃-21℃ |
| 监理人员动态: 3人               |                                   | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |    |         |
| 施工方人员动态: 管理人员5人, 施工队员65人 |                                   |                          |    |    |         |
| 施工机械动态: 推机2台, 挖机3台       |                                   |                          |    |    |         |
| 施工进度情况                   | 快在小树村林降土处理<br>快在樵木、支架安装<br>主网接地焊接 |                          |    |    |         |
| 检查发现的问题                  | 无                                 |                          |    |    |         |
| 处理措施、意见、结果               | 无                                 |                          |    |    |         |
| 协调内容或其他                  | 整理资料                              |                          |    |    |         |
| 记录人                      | 王峰                                | 总监签阅                     |    |    |         |

