

监 理 日 志

工程名称: 丹阳汇通电力发展有限公司丹阳县延陵镇五水南分布式渔光互补地面光伏电站项目

日期	2018年5月26日 星期六	气候	多云	气温	19℃-26℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员4人, 施工人员40人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	快速直流电缆放线, 组件安装 支架安装				
检查发现的问题	汇流箱内进水				
处理措施、意见、结果	要求施工单位检查止水螺母, 拧紧				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王解		总监签阅		

