

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 13 日

星期: 三

工程名称: 丹阳汇恒分布式渔光互补光伏电站

天气: 晴
气温: 26~36℃

监 理 工 作 情 况	整理资料 巡视现场发现联变汇流箱内接线未按要 求标示 已要求施工单位整改	
施 工 情 况	施工单 位 甘 安 建	施 工 内 容 及 进 度 快速剩余部分组件安装 汇流箱接线
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王峰, 李明东, 谢冬林		
记录人: 王峰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任中峰

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建