

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 27 日

天气: 阴

气温: 21°C ~ 31°C

星期: 三

工程名称: 江恒光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查组件两端按要求接地 2. 巡视现场, 发现 2 号汇流箱缺少一串号码管. 3. 巡视发现汇流箱未按要求进行接地.	
施 工 情 况	施工单位 甘 安 建	施 工 内 容 及 进 度 1. 桥架盖板安装及, 电缆排列捆扎 2. 支架螺栓检查 3. 升压站除锈
其 它 事 项	丹北进行并网.	
本日现场监理人员: 李明月		
记录人: 李明月 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰		