

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 28 日

天气: 中雨
气温: 20°C ~ 23°C

星期: 四

工程名称: 汇中百光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 由于天气原因现场未施工 (上午) 2. 巡视现场, 发现升压站柜底电缆未做支撑 3. 快压电缆敷设杂乱, 来进行绑扎 4. 整理监理云资料并上传. 5. 编辑初检方案.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 安 建	下雨未施工.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰	